

Schéma Directeur d'Assainissement : Malemort-du-Comtat

Fiche travaux n° 3 (3.1 et 3.2)

Rues concernées : Boulevard Félix Gras, Le Cours

Anomalies : Infiltration ECPP - Nombreux défauts Dépôt dur, flache 50 %

Réseau concerné fiche 3.1

Réseau concerné fiche 3.2

Echelle : 1/2500

